

## הנחיות לעבודה עם חיידקים ברמת סיכון 2

### ציוד מגן אישי

חלוק, כפפות, משקפי מגן ונעליים סגורות.

אין לעבוד עם פצעים חשופים.

להקפיד על החלפה מרובה של כפפות.

### הנחיות עבודה

כל עבודה שיש בה סיכון של אירוסול, חייבת להתבצע בתא כפפות או במנדף, או כאשר כל הנוכחים עוטים

נשמית (N95).

ככל הניתן, רצוי לעבוד תמיד בתא כפפות. או לכל הפחות, במנדף. במידה וזה לא מתאפשר ניתן לבצע

תהליכים בעלי סיכון חשיפה נמוך על שולחן העבודה.

יש להיזהר מאד מאירוע שפך: להניח כלים בעומק השולחן, להניח אותם בתוך מאצרה.

ליד כל אזור עבודה יהיה מכל עם חומר חיטוי (70% אתנול או 0.5% אקונומיקה) בהישג יד.

### סרכוז

יבוצע רק בצנטריפוגות בעלות שתי הגנות (צנטריפוגה בעלת זווית קבועה: מכסה ורוטור. צנטריפוגה בעלת

זווית משתנה: מכסה וכיסויי גביעים). פתיחה של הרוטור/ גביעים לאחר הסרכוז תתבצע במנדף בלבד.

### גידול חיידקים בטלטול

הצבת שלט על המטלטל של "רמת סיכון 2". יידוע כל הנוכחים על כך שבמטלטל יש חיידקים ברמת סיכון 2.

נפח הגידול לא יעבור את עשירית נפח הכלי. יש להמתין 5 דקות בין עצירת המטלטל לפתיחה של המטלטל או

לפתוח את המטלטל כאשר כל הנוכחים בחדר חובשים נשמית. לפני פתיחת המטלטל יש להתבונן דרך החלון או

להקשיב ולשמע שאין כלים שנפלו במהלך הטלטול. אם נראה או נשמע שכלי נפל ותוכנו נשפך במטלטל, יש לכבות

את המטלטל, להמתין חצי שעה ואז לפתוח אותו ולנקות את השפך תוך חבישת נשמית.



## אירוע שפך

שפך על הגוף: שטיפה של 15 דקות עם מים וסבון.

התזה לעיניים: שטיפה של 15 דקות במשטפת העיניים.

שפך של כמות קטנה על שולחן עבודה: , חיטוי עם 0.5% אקונומיקה טרייה.

שפך על הריצפה: פינוי המעבדה, סגירת דלתות, המתנה של 20 דקות לשקיעת אירוסולים, ספיחת שפך,

חיטוי עם 0.5% אקונומיקה טרייה.

אופן החיטוי: כיסוי של השפך בחומר סופג. התזה של אקונומיקה על השפך, מההיקף פנימה. איסוף החומר

עם מברשת ויעה (רמת גן: יש בפח הצהוב – פח הוורמיקוליט). חיטוי נוסף של הריצפה / אזור השפך באקונומיקה.

את החומר הסופח יש לפנות כפסולת כימית.

שפך בצנטריפוגה: סגירת הצנטריפוגה, המתנה לשקיעת אירוסולים, חיטוי עם 70% אתנול או 0.5%

אקונומיקה טרייה.

שפך במנדף/תא כפפות: חיטוי עם 70% אתנול.

שפך במטלטל: סגירת המטלטל, המתנה לשקיעת אירוסולים, חיטוי עם 70% אתנול או 0.5% אקונומיקה

טרייה.

על כל אירוע יש לדווח לראש המעבדה ולמוקד הבקרה.

## טיפול בפסולת

כאשר עובדים במנדף, יש להניח את הפח בתוך המנדף.

כאשר עובדים על שולחן העבודה, יש להניח את הפח במקום שלא עלולים להיתקל בו. יש להניח את

הפסולת המזוהמת בפח בעדינות. יש להימנע מיצירת אירוסולים עקב השלכה מגובה של פסולת אל הפח. בסיום

העבודה יש לסגור את הפח היטב. אין להשאיר במעבדה פח פתוח המכיל חידקים ברמת סיכון 2, בסוף יום

העבודה.