

בטיחות בגגות

1. מסמכים ישימים

- 1.1 פקודת הבטיחות בעבודה תש"ל 1970 ותקנותיה
- 1.2 חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 ותקנותיו.
- 1.3 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.
- 1.4 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו-1986

2. הגדרות

- 2.1 **עבודה בגובה** – עבודה שבעטיה עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטר ושנתקיים בה אחד מאלה:
 - 2.1.1 לא הותקנו עבודה משטח עבודה או מדרגות מעבר עם גידור או מעקה תקני ואמצעי גישה נאותים.
 - 2.1.2 עבודה הדורשת הטיית גוף האדם ביותר מ- 45 מעלות מעבר לגידור או מעקה.
- 2.2 **"גג שביר"** – גג שסוכך בחומר שביר;
 - 2.2.1 "חומר שביר" – חומר לסיכוך גג שמבחינת חוזקו איננו בטוח לנשיאת משקלו של אדם, כגון: לוחות מאסבסט-צמנט, לוחות אקריליים או לוחות מחומר פלסטי אחר, זכוכית, לוחות בידוד, לוחות מתכת או לוחות אחרים שמחמת טיבם, איכותם או מצבם נעשו בלתי בטוחים;

3. שיטה

- 3.1 עלייה לגג לבעלי תפקידים מורשים בלבד.
- 3.2 עלייה לגג תאושר רק לאחר מתן תדריך על האזורים המסוכנים האפשריים בגג ואזורי העבודה המותרים. התדרוך יינתן על ידי מנהל מחלקה/מנהל פרויקט או מי מטעמו.
- 3.3 זהירות – מערכות סולריות על הגגות הינן תחת מתח כל שעות היום.
- 3.4 בגג ללא מעקה, העבודה תיעשה רק בשטחי הגג המצויים במרחק של יותר מ- 2 מטר מן השוליים הפתוחים, ובלבד שקיימת גישה בטוחה אל שטחי הגג האמורים.
- 3.5 הגישה אל הגבולות ברוחב 2 מטרים לאורך שולי הגג, אסורה בלא הסמכה לעבודה בגובה ובלא שימוש באמצעי מיגון לעבודה בגובה. ציוד מגן להגנה מפני נפילה מגובה כמשמעותו בתקן ישראלי, ת"י 1849.
- 3.6 שים לב ישנם גגות בהן סימון קו בצבע בולט לשולי הגג (2 מטר מהקצה).
- 3.7 ביציאה לגג ללא מעקה יותקנו שלטי אזהרה "אין מעבר – סכנה נפילה מגובה!" בעברית ובערבית.
- 3.8 בכל זמן שהיה על סולם נדרשות 3 נקודות משען על הסולם לפחות.
- 3.9 בגג בו עבודה הינה עבודה בגובה, בהגיע העובד לקצה הסולם עליו לעגן עצמו לנקודת עיגון.
- 3.9 לא ימצא אדם על גג שביר או תלול אלא אם כן ננקטו אמצעים שימנעו נפילתו, בהתחשב במבנה הגג, בשבירותו, בשיפועו או בהשפעת מזג האוויר.
- 3.10 לא יעבוד אדם על גג שביר או תלול אלא בהימצאו על לוח דריכה או זחילה מתאים, שהונח כך שבזמן עבודה עליו תימנע שבירת סיכוך הגג והלוח הובטח בפני תזוזה ובפני נדנד.

- 3.11 לפני כל עבודה בגובה, יבדוק העובד את אמצעי המיגון והציוד שישמשו אותו לעבודה. בכל מקרה של פגם או חשד לפגם, לא תתבצע העבודה.
- 3.12 לא ידרוך עובד על קצה בלתי נתמך של סיכוך גג שביר ולא ישעין עליו סולם.
- 3.13 היה על גג מבנה התקן/משטח שביר כדוגמאת סקילייט, לא ידרוך עובד על משטח/התקן זה.
- 3.14 על הגג יעבדו לפחות 2 עובדים.
- 3.15 העובד העולה לגג יהיה אדם בגיר.
- 3.16 אין להשליך חפצים מהגג. הורדת חפצים תיעשה בצורה מבוקרת כולל סגירת המתחם.
- 3.17 העלאת חומרים וציוד לגג יעשה ע"י אמצעי קשירה והרמה מתאימים מבלי לסכן עובדים במפלס נמוך יותר.
- 3.18 בתכנון העבודה יש להצטייד באמצעים אשר ימנעו נפילת חומרים, ציוד, כלים או אחר למפלס נמוך יותר.
- 3.19 עלייה לגג תאושר רק במצב של מזג אוויר המאפשר עבודה בטוחה. ללא רוחות חזקות, גשם חזק, תנאי ראות קשים וכו'.
- 3.20 העבודה על הגג תהיה בשעות היום בלבד ואין לעבוד על הגג בשעות החשכה.
- 3.21 כאשר מחוייבת עבודה בגובה בשעת ראות לקויה ו/או חשכה, אם צויד העובד בפנס תקני המותקן באופן יציב על כובע המגן, או אם קימת תאורה נאותה מן הקרקע, או אם משטח העבודה מצויד בתאורה נאותה ויציבה.
- 3.22 לא תתבצע עבודת גלישה בבניין, אלא ע"י גולש בניין, שבידו תעודת הסמכה תקפה ותחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לעבודות גלישה בבניין.
- 3.23 עבודת גלישה מחייבת מתן הודעה מוקדמת למפקח עבודה אזורי כתנאי מוקדם לביצוע העבודה.

הערות:

- ❖ בגגות בהם הגישה לחדר המעליות הינה בתחום 2 מטר משפת הגג, ולגג אין מעקה. יש לתחום את הדרך המובילה לחדר המעליות במעקה בטיחותי. יש להתקין שלטים המורים את הדרך התחומה במעקה המותרת להליכה לחדר המעלית.

