

התמודדות באירוע חירום



בכל מקרה של תאונה/תקלה בטיחותית דווח מיד למנהל המעבדה ולממונה הבטיחות.

חובה לדווח גם על אירוע שטופל והסתיים.

יש לדווח מיד לטלפון חירום **03-531-7777**.

כוויות	א. <u>כוויות קלות שנגרמו מחום</u> - יש לשטוף במים קרים או לטבול את המקום הפגוע במי קרח. ב. <u>כוויות כימיות</u> - הסר ביגוד/נעליים מזוהמות. יש לשטוף את המקום 15 דקות במים זורמים. בחשיפה לחומצה HF ישנו תכשיר לטיפול בכוויות אלו הנקרא Hexafluorine וכן גיל סידן גלוקונאט (לעור בלבד). * להקלה ולטיפול בכוויות כימיות שונות קיים מוצר בשם דיפוטרין אשר יעיל בטיפול מעל 700 חומרים שונים. דליקה יש לנקוט בפעולות הבאות:
דליקה	א. דליקה קטנה (מתרחשת בכוס/בקבוק) - יש לכבותה ע"י כיסוי הפתח בגוף לא דליק. ב. בדליקות גדולות - השתמש במטפי הכיבוי הנמצאים במעבדה. ג. דליקות של מתכות פעילות (נתרן, מגנזיום וכו') - כבה באמצעות חול בלבד או מטף המתאים למתכות קלות. ד. במקרה של דליקה רצינית - יש לסגור את מתגי החשמל הראשיים וברזי גז! ה. ברוב השריפות <u>אין להשתמש במים</u> לכיבוי ואין לשפוך נוזל בוער לכיור. ו. אדם בוער יש לכבות ע"י מקלחת חירום או שמיכה לכיבוי אדם בוער.
שפך	<u>שפך כימי</u> ייספג באמצעי סופג אשר ייאסף לאחר מכן לשקית/דלי ויפונה כפסולת מזוהמת. במידת הצורך יבוצע חיטוי המקום. <u>שפך רדיואקטיבי</u> - הזעק מיד את ממונה בטיחות קרינה מייננת. <u>שפך עם גורמים ביולוגים</u> - במהלך הפעולה חובה לעטות כפפות, ויש להימנע ממגע ישיר של הידיים בנתז המחוטא. - יש לכסות מיד במגבת נייר או כל חומר סופג אחר. - פזר חומר חיטוי סביב אזור הנתז ולאחר מכן על גבי החומר הסופג למשך 10 דקות. [חומר החיטוי המומלץ לכך: תמיסת היפוכלורית בריכוז כלור חופשי של 0.5%] - תערובת הנתז עם החומר המחטא תנוקה בחומר סופג ותיאסף לתוך מיכל פסולת מזוהמת. - את שטח הפנים יש לגבש שנית בחומר החיטוי.
פגיעה בעין	<u>פגיעה בעיניים</u>: יש לשטוף היטב במשך כ- 15 דקות באמצעות משטפת העיניים.
חתיכות ודקירות	<u>דקירות מחט או פצעי דקירה אחרים</u>, חתכים שריטות או זיהום עורי ע"י נתזים או שפכים של חומר מזוהם יישטפו באופן יסודי במים וסבון ויחוטאו בחומר חיטוי (תמיסת יוד). יש לעודד דימום מהפצעים. <u>חתך מזכוכית</u> - יש לרחוץ היטב במים. אם קיימת זרימת דם רצינית, יש להפעיל לחץ בעזרת תחבושת סטרילית על מקום החתך ולפנות את הנפגע לחדר מיון בבית חולים קרוב בהתאם להמלצת חובש המוזעק למקום. זכוכית שבורה ורסיסים יאספו באמצעות מברשת ויעה.
ריחות	<u>בעת הופעת ריחות</u> - א. פתח מייד את כל החלונות לאוורור. ב. נסה לאתר את מקור הריח (ברזי גז, פתחי בויב, בקבוקים פתוחים וכו'). ג. עזוב את המעבדה ודא שלא נשאר איש במעבדה. ד. דווח למוקד חירום 03-531-7777.

***** הזעקת חירום והצלה חוץ אוניברסיטאיים, לפי הצורך תעשה על ידי מוקד הביטחון. *****
במקביל, יישלחו אנשים לשער הראשי לשם קבלת גופי סיוע החירום והכוונתם למוקד האירוע.

מידע והנחיות לשעת חירום

במקרה של אירוע/תאונה הזעק את מוקד הביטחון, טל. **חירום 03-531-7777**, פנימי 7777 וציין את מקום האירוע ואופי

חפץ חשוד		
פעולה	טל. פנימי	טל. חוץ
הזעק מוקד בקרה	7777	03-531-7777

שריפה	
פעולה	טל.
נתק מיד את מפסקי זרם החשמל	
כבה את האש באמצעות מטף וצלצל למוקד בקרה	03-531-7777
סכנת נפשות - דאג לפינוי הבניין	

תאונת עבודה		
פעולה	טל. פנימי	טל. חוץ
טפל בנפגע לפי טבלת נפגעים כדלהלן		
דווח מיד לממונה הבטיחות – משה הוד	8779	0546603304
לאחר שעות הפעילות - למוקד הביטחון	7777	03-531-7777
1. זיהום רדיואקטיבי איתי לזר	8202	0504260978
2. זיהום ביולוגי - נילי זרחין	7717	0546603306
2. זיהום כימי - ד"ר חגית קון ד"ר נחום פרלמן ד"ר רוזנה סוכודולסקי ד"ר עודד פרידמן	7919 4331 7488 7206	0546603305 0546603308 0527473271 0523667128
4. בטיחות לייזר- ד"ר נעמי סיני		0547861577
5. סכנת התחשמלות - בית המכונות (אחרי שעות הפעילות הזעק את תורן בית המכונות או מוקד בקרה)	8824 8278 7171 7777	03-531-8824 03-531-8278 03-531-7171 03-531-7777

נפגעים		
פעולה	טל. פנימי	
התקשר למוקד בקרה	7777	03-531-7777

גז	
סגור ברז ראשי וברזי המכלים בחדר מכלי הגז	6417274 6417275 5417276
הזעק טכנאי גז של אמישראלגז	או למוקד בקרה: 03-531-7777

מצבי חירום		
פעולה	גורם	טל. חוץ
במקרה הרעלה	מרכז רעלים בית חולים רמב"ם	04 - 8541900
אירוע חומרים מסוכנים	היחידה האזורית לאיכות הסביבה ר"ג	03 - 6794700
	<u>או</u> למשרד להגנת הסביבה - מרכז מידע לחומ"ס מוקד ארצי איכות הסביבה *6911	08 - 9253321 פקס - 089783148
	<u>או</u> לפיקוד העורף - מרכז מידע לחומ"ס	08 - 9783823/822