



כללי בטיחות במעבדה ריענון:

1. בעת עבודה במעבדה יש להשתמש בצידוד מגן אישי – משקפי מגן, חלוק מעבדה, נעליים סגורות וכפפות (עפ"י הנדרש).
2. אורחים נדרשים לציית לכל הוראות הבטיחות המתייחסות למתקן – כולל שימוש בצידוד מגן אישי.
3. אין לאכול או לשתות במעבדה.
4. אין לעבוד במעבדות לבד!
5. אין לשהות מחוץ למעבדה לבושים בחלוק.
6. אין לצאת מהמעבדה עם זוג כפפות. מודגש בזאת כי אין לגעת עם כפפות בלחצני מעליות ובידיות דלתות.
7. בכל מקרה בו אדם עובד במעבדה לפני השעה 7:00 בבוקר או אחרי השעה 22:00 ידווח על כך לביטחון מבעוד מועד בטלפון 7171 וכן יודא נוכחות אדם נוסף בסביבה.
8. דלתות וחלונות המעבדה יהיו סגורים בשגרה (שמירת תת לחץ והחלפות אוויר במעבדה).
9. בטרם השימוש בחומר מוטלת חובה על המשתמש להכיר את תכונות החומר והסיכונים העלולים לנבוע ממנו. פרטים נתן למצוא בגיליון בטיחות לחומר (MSDS).
10. בכל הכרוך בעבודה בחומרים נדיפים, חומצות/בסיסים מרוכזים או כל חומר אחר הדורש זאת, יש להקפיד על עבודה במנדף כימי בלבד.
11. יש להקפיד על הזרמת מים בכיורים שאינם בשימוש. (שמירה על סיפונים מלאים).
12. יש לרחוץ ידיים היטב במים וסבון לפני עזיבת המעבדה.
13. יש לבצע פעולות ניסוי תוך הקפדה על אי יצירת אירוסולים.
14. על כל מכלי החומרים להיות מסומנים באופן ברור ומפורט לגבי תכולתם.
15. אין לשפוך ממיסים, כימיקלים או כל חומר אחר לכיור או לפח האשפה. את הפסולת יש לפנות אך ורק למכלים הייעודיים.
16. נשים בהריון – קיימת חובת יידוע מנהל המעבדה בדבר הריון בעבודה במעבדה תוך 10 ימים. יש לשים לב כי ישנם חומרים אשר אסורים לעבודה בזמן הריון והנקה. [תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) התשס"א 2000].
17. אזורים בעלי סיכון גבוה (אזור רדיואקטיבי, אזורי שימוש בחומר פתוגני וכד') יופעלו בהתאם להוראות בטיחות מיוחדות ויסומנו בהתאם.
18. בכל מקרה של תאונה במעבדה יש, במקביל לטיפול בה, להתקשר למוקד הביטחון (טל' חירום 03-5317777) ולמסור את מיקומו המדויק של האירוע, פרטי האירוע, מס' הנפגעים ומצבם והעזרה הדרושה. חובת דיווח קיימת גם כאשר אין נפגעים.

אין הכתוב לעיל מחליף את כלל הנחיות הבטיחות.

ניתן לעיין באתר בכתובת <http://www.biu.ac.il/safety>