

ב"ה יום רביעי ד' טבת תשפ"ג 28 דצמבר 2022

הנחיות בטיחות לניתוח רקמות בעלי חיים

סיכונים:

הידבקות בגורמים ביולוגים מרקמת בעל החיים.

עבודה עם ציוד חד

ציוד מגן אישי נדרש:

חלוק, כפפות, משקפי מגן ונעליים סגורות

נהלי עבודה:

זהירות יתרה במהלך שימוש באזמל מנתחים

אין להשתמש באזמל שאינו מחובר לקת

זהירות בעבודה עם פינצטות – הם חדות

טיפול בפסולת הביולוגית:

השלכה בשקית למקפיא פגרים

היכרות עם אמצעי הבטיחות במעבדה:

מיקום משטפת העיניים ודרך השימוש בה

מיקום המטפה

פעולות בזמן חירום:

התזה לעיניים – שטיפה של רבע שעה במשטפת העיניים.

התזה על הגוף – שטיפה של רבע שעה במים זורמים.

יידוע אחראי המעבדה ומוקד ביטחון.

חתך – יידוע אחראי המעבדה ומוקד ביטחון (שטיפה במים אם הסכין מזוהם).

אירוע שריפה – יידוע הסובבים, כיבוי בעזרת מטפה, דיווח למוקד.

אם השריפה לא נשלטת, יידוע הסובבים, פינוי והודעה למוקד.

מס' טלפון של מוקד החירום באוניברסיטה: 03 – 531 – 7777