

**תקנות הבטיחות בעבודה
(בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים
מסוכנים במערכות רפואיות, כימיות וביוולוגיות),
*2001-תשס"א**

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970¹ (להלן - הפקודה) ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה² וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות
בתקנות אלה -
”אוירוסול” - מצב של תרחיף חלקיקים באוויר, מוצקים או נזולים;
”AIRURE CHIROS” - דליפה, שפך, פיזור, זיהוי, חשיפה או דליקה של גורם מסוכן שלא בתהליכי העבודה הרגילים בעבדה או שריפה אחרת בתחום המעבדה;
- ”גורם ביולוגי מידבק” - גורם ביולוגי, בעל תכונות התרבות אשר חשיפה אליו עלולה לגרום לבリアות האדם או בצאצאיו או בשנייהם;
- ”גורמים מסוכנים” - גורמים כימיים, פיזיקליים או ביולוגיים, העולמים לגורם באופן ישיר או עקיף, לנזק בריאותי חריף או מתמשך לעובדים בעבדה;

1. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 16, עמ' 337.

2. ס"ח התשנ"ב, עמ' 214.

3. ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

*ק"ת 6116, כ"ה בתמזה התשס"א, 16.7.2001, עמ' 946.

"חvíפה מרבית מותרת לזמן קצר" - Threshold Limit Value - הרמה המרבית של גורמים מסווגים באוויר, באזורה הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חvíפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מותך יממה, ובמרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החvíפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביום תהיה נמוכה מרמת החvíפה המשווקלلت המרבית מותרת;

"חvíפה משוקלلت מרבית מותרת" - Threshold Limit Value - הרמה המשווקלلت המרבית של גורמים מסווגים באוויר, באזורה הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חvíפה במשך יום עבודה של 8 שעות מותך יממה;

"טיפול" - לרבות אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;

"טלטול" - לרבות הובלה, הולכה, שינוי, העברה ממוקם למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;

"מיןדרף" - תא עבודה סגור המונע את יציאת הגורמים מסווגים הנמצאים בתוכו לשכיבת העבודה ולօיר החיצוני, הכל בהתאם לת"י 1839 בטיחות בעבודות - מינדרפים;

"מיןדרף ביולוגי" - תא עבודה סגור המונע את יציאת הגורמים הביוולוגיים הנמצאים בתוכו לשכיבת העבודה ולօיר החיצוני;

"מיןדרף ביולוגי מסוג 1" - מינדרף ביולוגי שבו הפתח הקדמי פתוח ונכנס לתוכו אויר מבחווץ;

"מיןדרף ביולוגי מסוג 2" - מינדרף ביולוגי שבו הפתח הקדמי פתוח; בתוך המינדרף קיימת זרימת אויר מסונן שכבתית (למינרית) - אופקית ואנכית, והօיר הנפלט החוצה מסונן;

4. י"ב התשנ"ח, עמ' 4625.

"מיןדרף ביולוגי מסוג 3" - מינדרף ביולוגי שהוא תא כפוף אטום ברמה גבוהה, כשהאויר הנכנס והויצא מסונן דרך מסנן אבסולוטי תקני;

(High Efficiency Particulate Air) מסוג HEPA;

"מיןדרף כימי" - תא עבודה סגור המונע יציאת גורמים מסוכנים כימיים, לסייעת העבודה ופולט אותם לאוויר החיצון, באמצעות מערכות שאיבת ופליטה מתאימות ובו תאורה טובה ויעילה מוגנת פיצוץ (Explosion Proof).

"מחזיק מעבדה" - כל אחד מלאה:

(1) המעבד;

(2) תופש או בעל המפעל;

(3) בעל מקום העבודה;

(4) המנהל בפועל את מקום העבודה;

(5) המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד;

"ממונה על הבטיחות" - כמשמעותו בחוק ארגון הפקוח על העבודה, התשי"ד-1954⁵ (להלן - חוק ארגון הפקוח).

"מנהל מעבדה" - מי שMahonik מעבדה מינה אותו לאחראי על תפקוד המעבדה לפי תקנה 2(א);

"מעבדה" - מקום שבו מבצעים דגימות, בדיקות, אנטזות, סינצזות, ניסויים, מחקר ופיתוח, הדרכה, לימוד והוראה תוך שימוש בגורםים מסוכנים, למעט מקומות אלה המתקיימים במסגרת מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949⁶ במוסד חינוך ממלכתי ובמוסד חינוך ממלכתי דתי כהגדרתם בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953⁷, בית ספר כהגדרתו בחוק

.5 ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

.6 ס"ח התש"ט, עמ' 287.

.7 ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

הפיוקה על בתיה ספר, התשכ"ט-1969⁸ וכהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח-1978⁹ או בבית ספר מכווני כהגדרתו בחוק החניות, התשי"ג-1953¹⁰;

"מעבדה ביולוגית" - מעבדה שבה משתמשים בגורם ביולוגי מידבק;

"מעבדה כימית" - מעבדה שבה משתמשים ברעלים כמשמעותם בתקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996¹¹;

"מעבדה רפואי" - כמשמעותה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977¹² (להלן – תקנות בריאות העם);

"מפקח עבודה אזרוי" ו**"מפקח עבודה ראשי"** - כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח;

"עבודה" - לדברות דגימה, בדיקה, אנליזה, סינתזה, ניסויים, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או אחיזה, מחקר ופירות, הדרכה, לימוד והוראה תוך שימוש בגורמים מסוכנים;

"עובד" - עובד החשוף לגורמים מסוכנים במעבדה, לרבות סטודנט, חוקר או מתנדב, העובד 4 שעות לפחות ביום, 3 ימים בשבוע, במשך חודשים בשנה, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזרוי אחרת;

"ציוויל מגן אישי" - כמשמעותה בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוויל מגן אישי), התשנ"ז-1997¹³;

"קבוצת סיכון 1" - החשיפה לגורם ביולוגי מידבק היא בעלי סיכון מזערני או אפסי להידבקות בגורם ביולוגי מידבק;

8. ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

9. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 31, עמ' 607.

10. ס"ח התשי"ג, עמ' 108.

11. ק"ת התשנ"ז, עמ' 1035.

12. ק"ת התשל"ז, עמ' 2460.

13. ק"ת התשנ"ז, עמ' 1139.

"קבוצת סיכון 2" - החשיפה לגורם ביולוגי מידבק היא בעלת סיכון ניכר להידבקות בגין גורם ביולוגי מידבק;

"קבוצת סיכון 3" - החשיפה לגורם ביולוגי מידבק עלולה לגרום למחלות קשות, לנכחות וללמונות;

"קבוצת סיכון 4" - החשיפה לגורם ביולוגי מידבק עלולה לגרום למחלות קשות, לנכחות, לממות ולהתפרצויות של מגיפות;

"תאונות נתזים ושפכים" - מקרה של מגע עם חומר המכיל גורם ביולוגי מידבק ברירות או בעור של עובד.

"תקנית" - אירוע הגורם לפיזור בלתי מבוקר של גורמים מסוכנים במהלך העבודה;

"תקנית חשיפה מותרת" - Threshold Limit Value - Ceiling (TLV-C) - הרמה המרבית של גורמים מסוכנים באוויר, באוזור הנשימה של העובד, אשר מעלה אסורה חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא המשך יומם העבודה.

2. חובות מחזיק מעבדה

- (א) מחזיק מעבדה ימנה מנהל מעבדה וינקוט באמצעות גיגיות תעסוקתיים כמפורט בתיקנות אלה.
- (ב) מחזיק מעבדה יעוז בבדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות של גורמים מסוכנים המצויים באוזור הנשימה של העובדים, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה הנוגעות לגורם המסווך המצוי בשימוש המעבדה, ולהוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניתור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגין מזיקים), התשנ"א-1990¹⁴; מחזיק המעבדה ישלח מיד העתק מתוצאות הבדיקות למפקח עבודה אזרחי ולמעבדה לגיהות תעסוקתיות של משרד העבודה והרווחה.

¹⁴. ק"ת התשנ"א, עמ' 237.

3. חובות מנהל מעבדה

מנהל מעבדה -

- (1) יכין אחת לשנה תכנית עבודה (להלן – תכנית העבודה) אשר תכלול לפחות את כל אלה:
- (א) רשימת הגורמים המסוכנים המזויים בשימוש המעבדה;
 - (ב) שיטות העבודה הנוהגות במעבדה בשימוש בגורםים המסוכנים;
 - (ג) אמצעי הבטיחות הנוהגים במעבדה בעבודה עם הגורמים המסוכנים;
- (2) ישלח את תכנית העבודה בדו-אך רשום למפקח עבודה אורי, מפקח עבודה אורי רשאי לדרוש הכנת תכנית נוספת במהלך השנה;
- (3) יודא שהעובדים מבצעים את כל הוראות תכנית העבודה;
- (4) יפרנס על לוח המודעות במעבדה את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות שנערכו בהתאם להוראות תקנה 2(ב), כדי שיובאו לידיית כל העובדים וימסור להם, לפי בקשתם, עותק של התוצאות;
- (5) ינהל יומן מעקב שבו יירשםו תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות שנערכו בהתאם להוראות תקנה 2(ב) ותוצאות הבדיקה התקופתית של המינדיים בהתאם להוראות תקנה 4(10); יומן המיעקב ישמר במשך 10 שנים לפחות;
- (6) מנהל מעבדה ידוח בכתב למפקח עבודה אורי בכל מקרה של תאונות נתזים ושפכים, ויזהום כללי שיש עמו חסיפה לגורם ביולוגי מידבק.

4. אמצעי בטיחות וגיוחת תעסוקתיים כלליים במעבדה

מחזיק מעבדה ינקוט במעבדה אמצעי בטיחות וגיוחת אלה:

- (1) ישמור שרמת הצפיפות בכל החדרים ואולמות העבודה לא עליה על הקבוע בסימן ב' לפיק ב' בפקודה; לא יעבד עובד בודד במעבדה, בזמן שמתבצעה בה עבודה עם גורמים מסוכנים;
- (2) יdag לסייעורים מיוחדים למצב חירום, כולל תאורת חירום, דרכי מילוט ופינוי של עובדים ושילוט מתאים ולהתקין בכל מעבדה פתחי מילוט, שכיוון פתיחתם לפני חוץ אשר לא יינעלו ולא ייחסמו בשעות העבודה;
- (3) יתקן ויקים תאורה טובה במידה מספקת בכל החדרים ואולמות העבודה; במעבדה שבה עובדים עם חומרים דליקים או פציצים יהיו התאורה וכל מערכות החשמל מוגני פציצות (Explosion Proof) בהתאם להוראות ת"י 786 ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: דרישות כלויות¹⁵;
- (4) יdag למיגון המעבדה מפני אש כמפורט להלן:
 - (א) יתקן אמצעי גילוי והתראה אש ועשן, וכן ציוד, מכשירים, אביזרים וחומרים מתאימים לגילוי וכיבוי אש בהתאם להוראות רשות הכבאות;
 - (ב) יחויק את הציוד, המכשירים והאביזרים האמורים בפסקת משנה (א) במצב תקין וראוי לשימוש בכל עת;
 - (ג) ידריך ויתרגל את עובדי המעבדה בהפעלת אמצעי כיבוי אש ובטיפול באירוע חירום אחד לחצי שנה, וכן ניהול רישום של העובדים ומועד ההדרכה והתרגול;

¹⁵. י"ב התשמ"ט, עמ' 3404.

- (5) יתקין אמצעי בטיחות מיוחדים להגנת העובדים, לרבות התקנת שילובים (אינטראלוקים) על מכשירים עם מתח شمالית גבוהה 220 וולט או יותר או על מכשירים עם מערכות מכניות מסווגות, וכן יתקין לחץ "פטדריה" לניתוק חירום של מערכות חשמליות, מפסק ברז גז ריאשי וממסר פתוח;
- (6) יdag לאחסנת הגורמים המסוכנים שאינם בשימוש במעבדה באותו יום בארון סגור ונעלם, בתנאי אוורור טובים ובאופן שלא יגרום לתגובה כימיות בין הגורמים המסוכנים השונים; לא ישאיר במינדרף ולא יאחסן בו גורמים מסוכנים שאינם בשימוש מיידי;
- (7) יתקין סרגלי עזרה בכל המדים שנעוזדו לטיפול, לטלטלול ולהצבת בקבוקים ומכלים של גורמים מסוכנים;
- (8) יdag לאיסוף ולסילוק שוטף של פסולת המכילה גורמים מסוכנים, באופן שלא יגרמו למטרד או לנזק לבריאות העובד והציבור ובהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חמורים מסוכנים), התשנ"א-1990¹⁶ ולתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997¹⁷;
- (9) יתקין ויקים אוורור טוב במידה מספקת, לרבות שיש החלטות לפחות אוורור צח בשעה, ואמצעי ניקה במקורות הפליטה לפחות שנתיים, וכן אמצעי ניקוז ופליטה טובים של הגורמים המסוכנים, וכן אמצעי ניקוז ופליטה טובים ויעילים או כל שיטת בקרה יעילה אחרת, באופן שRICTO הגורמים המסוכנים באוויר יהיה נמוך מרמת החשיפה המשוקלתת המרבית המותרת או נמוך מרמת החשיפה המרבית המותרת לזמן קצר או נמוך מתקרת החשיפה המותרת, ובאופן שלא יזיק לבריאות העובד;

16. ק"ת התשנ"א, עמ' 22.
17. ק"ת התשנ"ז, עמ' 1101.

- (10) יתקין ויקיים מינדרפים ביולוגיים וכימיים טובים ויעילים המתאימים לעובדה עם הגורמים המסוכנים המזויים בשימוש המעבדה, וידאג לבדיקת המינדרפים אחת לשנה לפחות, בידי טכנאי המתחמה בבדיקה מינדרפים;
- (11) יתקין ויקיים מיתקנים למניעת זיהום אויר חיצוני, לרבות פילטרים ושותפניהם (סקרברים) מתאים;
- (12) יתקין ויקיים תאיל הלבשה נפרדים לכל עובד, עם מחיצות שיפרידו בין בגדי עבודה לבגדים נקיים;
- (13) יספק לכל עובד בגדי עבודה מתאימים וידאג לכביסה ולניקויו בנפרד של בגדי העבודה במקום העבודה או במקום אחר שהובא לידייתו של מפקח עבודה אזרחי;
- (14) יתקין ויקיים במעבדה או מוחוץ למעבדה, במרחק שלא יעלה על 10 מטרים מעמדות העבודה, מקלחת חירום ומשטפי עיניים מתאים;
- (15) יקבע חדרים מיוחדים לאכילה ושתייה, לעישון ולמנוחת העובדים;
- (16) יdag להימצאות ציוד מתאים להגשת עורה ראשונה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עורה ראשונה במקומות העבודה התשמ"ח-1988¹⁸);
- (17) יdag שימצא תמיד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה;
- (18) יטפל בגזים כליהלן:
- (א) יאסור אחסון או התקנת גלייל גז דחוס דליקים או רעלים בתוך המעבדה;
- (ב) יתקין עמדות קשירה לגלייל הגזים מוחוץ למעבדה, בתוך מתקן מופל, מכוסה, מגודר ונעול;

18. ק"ת התשמ"ח, עמ' 445.

- (ג) יסמן את צנרת הגז בשם הגז הזורם בו ויצבע אותה בצבע נפרד לבבי כל גז בהתאם לצבע הקבוע בהתאם לתקי"ז 712 - גלילים מיטלטלים לגזים: כללי בטיחות¹⁹, תק"י 712, חלק 7 - גלילים מיטלטלים לגזים: סימני זיהוי לגזים תעשייתים²⁰, ותק"י 712 חלק 8 - גלילים מיטלטלים לגזים: סימני זיהוי לגזים רפואיים²¹;
- (ד) יתקין במעבדה לכל סוג של גז הנמצא בשימוש במעבדה, ברז גז ראשי עם מפסק ומד לחץ במקומות נגיש ובולט נוסף על ברז הגז הנמצא ליד גליל הגז עצמו;
- (ה) יתקין במעבדה גלילי גז דחוס, שאינו רעיל ואינו דליק ואינו נפוץ, כשהם קשורים ומוגנים מנפילה.

5. אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים במעבדה כימית
נוסף על האמור בתקנה 4, ינקוט מחזיק מעבדה כימית אמצעי בטיחות וגיהות אלה:

- (1) יודא זרימת אויר הומוגנית במינדרף כימי ומהירות זרימת אויר קווית בפתח המינדרף כדלקמן:
 (א) כshalllon המינדרף פתוח לרוחה - 30 מטרים לדקה על פני כל פתח המינדרף;
 (ב) כshalllon המינדרף פתוח עד לגובה של 30 סנטימטרים ממשטה העבודה של המינדרף - 45 מטרים לדקה על פני כל פתח המינדרף;

. י"פ התשל"א, עמ' 2181.
 . י"פ התשמ"ה, עמ' 3340.
 . י"פ התשמ"ה, עמ' 3340.

- (2) יודא כי מבנה המינדרף הכימי, וצנרת היניקה וחופטה עמידים לגורמים הכימיים המסוכנים, המצויים בשימוש באותו מינדרף;
- (3) יתקין שלטי אזהרה מתאים וברורים על הארון שבמאוחסנים הגורמים הכימיים המסוכנים, המורדים על סוג הסיכון לרבות: "ירעל", "מחמצן", "מאכל", "גורם לככוויות", "דליך" "מתלך", "פצין";
- (4) יתקין מערכת ניטרול או ספיגה מיוחדת לטיפול בשפך של גורמים כימיים מסוכנים עם יכולת ספיהה של 5 ליטר לפחות;
- (5) יספק לעובדים, בהתאם לצורך, ציוד מגן אישי המיעוד למעבדה כימית לרבות משקפי מגן מתאים, כפפות וחלוק ארוך המכסה את הברכיים ובעל שרוולים ארוכים.

6. אמצעי בטיחות וגיית תעסוקתיים במעבדה ביולוגית
נוסף על האמור בתקנה 4, ינקוט מחוק מעבדה אמצעי בטיחות וגיית אלה:

- (1) יודא שעבודה עם גורמים מסוכנים ביולוגיים מקובצת סיון 1 מתבצעת תחת פיקוחו של אדם בעל ידע כללי במיקרוביולוגיה או בתחומים מדעיים דומים (רמה ביולוגית בטיחותית 1 (BL1));
- (2) יודא שעבודה עם גורמים מסוכנים ביולוגיים מקובצת סיון 2 -
 - (א) מתבצעת בידי צוות עובדים המiomן בעבודה עם גורמים ביולוגיים פתוגניים, תחת פיקוחו של אדם מיומן בעל ניסיון במיקרוביולוגיה או בתחום מדעי דומה (רמה בטיחותית 2 (BL2));
 - (ב) למעט פעולה שאינה יוצרת אוירוסולים, תיעשה בתוך מינדרף ביולוגי מסווג 1 או 2, או עם ציוד מגן נשתיAi יש מותאים ויעיל;

- (3) יודא שעובדה עם גורמים מסווגים ביולוגיים מקבוצת סיכון 3 מתבצעת בידי צוות עובדים המiomן בטיפול בגורמים אלה, תחת פיקוחו של אדם מיומן בעובדה עם אותם גורמים; העובדה תישנה במינדרפים ביולוגיים מסווג 1 או 2 ובחדרים בהם ישנה הגנה לסייעתה בפני פיזור הגורם הבiological (רמה בטיחותית 3 (BL3));
- (4) יודא שעובדה עם גורמים מסווגים ביולוגיים מקבוצת סיכון 4 מתבצעת בידי צוות עובדים המiomן בטיפול בגורמים אלה, תחת פיקוחו של אדם מיומן בעובדה עם אותם גורמים; העובדה תישנה במינדרף ביולוגי מקבוצה 3, או בחילופות על לחץ ובחדרים בהם ישנה הגנה לסייעתה בפני פיזור הגורם הבiological (רמה בטיחותית 4 (BL4));
- (5) יודא שהעובדים בגורמים מסווגים ביולוגיים משתמשים בכפפות לשימוש חד-פעמי מתאיימות, טובות ויעילות;
- (6) יודא שבמהלך העבודה עם גורם ביולוגי מקבוצת סיכון 2 עד דלותות המעבדה סגורות וועליהן שלט זההה:
"זהירות! סיכון ביולוגי - הכנסה באישור בלבד!"
- (7) יודא חיטוי משטחי העבודה בסיום כל יום עבודה;
- (8) יודא שדגימה (פייפציה) מתבצעת באמצעות מכנים או חשמליים בלבד, ולדאוג לכך שככל הסרכוזות (הэнترפוגות) יהיו מיתקני אטימה למניעת זיהום סביבתי;
- (9) יספק לעובדים משקפי מגן או מגני פנים מתאיימים ובעובדה עם אוירוסולים מזוהמים - מסכת פנים בעלת מסנן המגן מפני חלקיקים;
- (10) יספק לעובדים מכשור ומיתקנים להסרת מחתים ממזרק בלבד מעיך, ומלךת או יעה או שניהם לאיסוף ולהרמת עצמים חדים ממשטחי העבודה;

- (11) יספק לעובדים בכל תחנות ואולמות העבודה מכל קשייה ממתכת או מפלסטיκ לאיסוף ציוד לשימוש חד-פעמי מזוהם, לרבות מזרקים, מחתים ועצמים חדים; כן יספק מכשיר עיקור במינים בטמפרטורה ובלחץ גבוהים (להלן - אוטוקלאב) או מסוג מתאים אחר ומכשיר לגוריסת ציוד לשימוש חד-פעמי או מכשיר גריםה או משרפאה, לאחר עיקור ולפנוי השלכתו לפסולת;
- (12) יודא חיטוי מינדר ביוולגי מסוג 1 עד 3 בחומר חיטוי מתאים.

7. אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים במעבדה רפואית
נוסף על האמור בתקנה 4 נקודות מהזיק מעבדה רפואית אמצעי בטיחות וגיהות שמפורטים בתקנות בריאות העם.

- 8. חובות עובד מעבדה**
- (א) לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במעבדה אלא בחדרים מיוחדים שהתקין לעניין זה המעבד, ולאחר שהסיר את בגדי העבודה ורוחץ ידייו במים ובסבון.
- (ב) עובד מעבדה יסיר בתום יום העבודה את בגדי העבודה ויישארם במלתחות המיועדות להם במפעל.
- (ג) עובד ישתמש בצד מגן אישי שספק לו מהזיק מעבדה וישמר עלייו נקי ובמצב תקין.

9. חובות עובד מעבדה ביולוגית
נוסף על האמור בתקנה 8, יחולו על עובד במעבדה ביולוגית חובות אלה:

- (1) ירכיב משקפי מגן או מגיני פנים מתאימים בזמן העבודה, ובמקרה של חשש לחשיפה לאוירוסולים מזוהמים, גם מסכת פנים מתאימה בעלת מסנן המגן מפני חלקיים;

- (2) יסיר מחותים ממזרק רק בעוזרת מכשור המונע מגע יד, ולא יקפל או יחתוך מחותים;
- (3) יאוסף וירדים עצמים חדים מהמשתחים השונים אך ורק בעוזרת מלקטת או יעה;
- (4) יכנס ציוד לשימוש חד-פעמי מזוהם, כגון מזרקים, מחותים, עצמים חדים לתוך מכל קשיה ממתכת או מפלסטיק המיועד לכך;
- (5) יעקר באוטוקלאב או בכל שיטת עיקור מתאימה אחרת ציוד לשימוש חד-פעמי מזוהם ויגרסו, ידוחסו או ישורף אותם לאחר מכון לפני השלכתו לפסולות;
- (6) יכנס ציוד המיועד לשימוש חוץ לתוך מכל קשיה ממתכת או מפלסטיק ויחטא אותו באופן כימי או יעבירו עיקור באוטוקלאב בטרם שליחתו לנקיוי סופי;
- (7) ידוחה מיד למנהל המעבדה על כל תקירות של תאונות נתומות ושפכים, או חשיפה לגורם ביולוגי מידבק שאירועה במעבדה;
- (8) יבצע דגימה (פיפטציה) בעוזרת מיתקנים מכניים או חשמליים בלבד; אין לבצע פיפטציהpta.

10. חובות עובד מעבדה כימית

נוסף על האמור בתקנה 8, עובד במעבדה כימית יודיע מיד למנהל המעבדה על כל מקרה של שפך של גורם מסוכן כימי.

11. חובת הדרכת העובד

(א) מחזק מעבדה יdag, בשיתוף עם ממונה על הבטיחות, נציגות העובדים וועדת הבטיחות במקום העבודה, אם ישנים, לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה

לפחות, לגבי סיכון הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעובודה בגורםים מסווגניים, ולגבי שיטות למניעת סיכון אלה; המעבד יודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו וכן יודאו המעבד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בגורמים מסווגניים.

- (ב) מחזק מעבדה יחויק ברשותו, לגבי כל גורם מסווג כימי, גילון בטיחות (SDS), הגדרכו בתקנות הבטיחות בעבודה (gilyon batichot, siyog, arizah, tiovi osimmon shel arizot), התשנ"ח-1998²² (להלן - הגילון); העתק מהgilyon יוחזק במקום נגיש לידם של העובדים במקום העבודה, ועותק ממנו ימסר להם, לפי בקשתם.
- (ג) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מכל חובה לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999²³.

12. חובת הודעה על עבודה בגורמים מסווגניים

מחזק מעבדה שבה מבקשים להתחל ל לעבוד עם גורמים מסווגניים (להלן - מעבדה חדשה), יודיע על כך, בכתב, למפקח עבודה אזרוי שלושה חודשים מראש לפחות; ולא יתחלו לעבוד במעבדה חדשה עם גורמים מסווגניים אלא לאחר מתן הודעה.

13. שמירת דין

תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מזו.

.22 ק"ת התשנ"ח, עמ' 560; התש"ס, עמ' 351.

.23 ק"ת התשנ"ט, עמ' 1411.

14. תחילת

תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסום.

15. הוראות מעבר

(א) בעקבה שבה עובדים עם גורמים מסווגים לפני תחילתן של תקנות

אללה (להלן - מעבדה ותיקה), ישלח המעבדה הודעה על כך בכתב

למפקח עבודה אורי, תוך 3 חודשים מיום תחילתן של תקנות

אללה.

(ב) מפקח עבודה ראשי רשאי לפטור בכתב, מעבדה ותיקה, מהוראות

תקנות אלה בחלוקת, בסיגים או שלא בסיגים אם שוכנע כי קיימים

ายוצים ממשיים המונעים מהמעבדה לעמוד באוותן דרישות, וכי

אין במתן הפטור משום סיכון בטיחות ובריאות העובדים בה.

(ג) מחזק מעבדה ותיקה שבתוכה מותקנים גלילי גז דחוס בתוך

המעבדה, ינקוט אמצעי בטיחות מתאימים לרבות קשירה טובה

ובטיחותית של כל הגליים.

שלמה בניזרי

שר העבודה והרווחה

י"ד בתמוז התשס"א (5 ביולי 2001)

(חט - 3-2991)