



התמודדות באירוע חירום

 בכל מקרה של תאונה/תקלה בטיחותית דווח מיד למנהל המעבדה ולמוקד החירום מספר חירום: רמת גן: 03-531-7777 צפת: 072-264-4910 חובה לדווח גם על אירוע שטופל והסתיים	
כוויות	א. <u>כוויות קלות שנגרמו מחום</u> - יש לשטוף במים קרים או לטבול את המקום הפגוע במי קרח. ב. <u>כוויות כימיות</u> – הסר ביגוד/נעליים מזהמות. יש לשטוף את המקום 15 דקות במים זורמים. בחשיפה לחומצה HF נדרש טיפול בתכשיר Hexafluorine וכן גיל סידן גלוקונאט (לעור בלבד). * להקלה ולטיפול בכוויות כימיות שונות ע"י דיפוטרין (תרסיס/ מי שטיפה) אשר יעיל בטיפול בחומרים שונים.
דליקה	א. דליקה קטנה (מתרחשת בכוס/בקבוק) - יש לכבותה ע"י כיסוי הפתח בגוף לא דליק. ב. בדליקות גדולות - השתמש במטפי הכיבוי הנמצאים במעבדה. ג. דליקות של מתכות פעילות (נתרן, מגנזיום וכו') - כבה באמצעות חול בלבד או מטף המתאים למתכות קלות. ד. במקרה של דליקה רצינית - יש לנתק חשמל ע"י לחצן חירום. ה. אין להשתמש במים לכיבוי שריפה ואין לשפוך נוזל בוער לכיור. ו. אדם בוער יש לכבות ע"י מקלחת חירום או שמיכה לכיבוי אדם בוער.
שפך	<u>טיפול יעשה לאחר התמגנות בציד מיון אישי ונשימתי על פי צורך.</u> <u>שפך כימי</u> – את השפך יש לספוג באמצעי סופג (וורמקוליט/שרוול ספיגה) שייאסף לשקית/דלי ויפונה כפסולת מזהמת. במידת הצורך יבוצע ניקוי המקום. <u>שפך רדיואקטיבי</u> - הזעק מיד את ממונה בטיחות קרינה מייננת. <u>שפך עם גורמים ביולוגים</u> - יש להימנע ממגע ישיר בנתז המחוטא. - יש לכסות מיד במגבת נייר או כל חומר סופג אחר. - פזר חומר חיסוי סביב אזור הנתז ולאחר מכן על גבי החומר הסופג למשך 10 דקות. (חומר החיסוי המומלץ לכך: תמיסת היפוכלורית בריכוז כלור חופשי של 0.5%). - תערובת הנתז עם החומר המחטא תנוקה בחומר סופג ותיאסף לתוך מיכל פסולת מזהמת. - את שטח הפנים יש לנגב שנית בחומר החיסוי.
עין	<u>פגיעה בעיניים</u> : יש לשטוף היטב במשך כ- 15 דקות באמצעות משטפת העיניים.
דקירה	<u>דקירות מחט או פצעי דקירה אחרים</u> , חתכים שריטות או זיהום עורי ע"י נתזים או שפכים של חומר מזהם יישטפו באופן יסודי במים וסבון ויחוטאו בחומר חיסוי (תמיסת יוד). יש לעודד דימום מהפצעים. <u>חתך מזכוכית</u> - יש לרחוץ היטב במים. אם קיימת זרימת דם רצינית, יש להפעיל לחץ בעזרת תחבושת סטרילית על מקום החתך ולפנות את הנפגע לחדר מיון בבית חולים קרוב בהתאם להמלצת חובש המוזעק למקום. זכוכית שבורה ורסיסים יאספו באמצעות מברשת ויעה.
ריח	<u>בעת הופעת ריחות</u> - א. פתח מייד את כל החלונות לאוויר. ב. נסה לאתר את מקור הריח (ברזי גז, פתחי ביוב, בקבוקים פתוחים וכו'). ג. עזוב את המעבדה ודא שלא נשאר איש במעבדה. ד. דווח למוקד חירום 03-531-7777.
<u>חפץ חשוד</u> : התקשר למוקד החירום	
מרכז רעלים בית חולים רמב"ם - 04-7771900	
***** הזעקת חירום והצלה חוץ אוניברסיטאיים, תיעשה לפי הצורך על ידי מוקד הביטחון. *****	